





Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры.


1



2



A




x1

B




x1

C




x1


3



4




D




x5

E



x1


F



x2

Винт M6x30

G



x2

Винт M6x16



Обратите внимание на размер и расположение болтов